

5 Kluczowych Czynników

koniecznych do transformacji systemu tworzyw sztucznych



1.

Niezwłoczne wdrożenie dźwigni regulacyjnych umożliwiających odblokowanie inwestycji i przyspieszenie transformacji branży w kierunku obiegu zamkniętego i zerowych emisji netto



2.

Stworzenie zachęt finansowych do budowania niskoemisyjnych i cyrkularnych modeli biznesowych oraz kreowanie zapotrzebowania rynkowego poprzez odpowiednie ramy prawne



3.

Działania na rzecz pilnego przywrócenia konkurencyjności europejskiego przemysłu



4.

Opracowanie systemu gospodarowania odpadami dostosowanego do zeroemisyjnej i cyrkularnej gospodarki



5.

Promowanie lepszej współpracy między wszystkimi interesariuszami